

ACCESSORI PER SERVOMOTORI SERRANDE
FCF...-FCS ...- PCS ...- AH ..- K.. - ZG..


Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
FCF 223	Fine corsa ausil. con 2 contatti in comm. 3 (0,5) A, 250 V~ per servomotori CFS ...	-
FCS 123	Fine corsa ausil. con 1 contatto in comm. 3 (0,5) A, 250 V~ per servomotori CS ...	-
FCS 223	Fine corsa ausil. con 2 contatti in comm. 3 (0,5) A, 250 V~ per servomotori CS ...	-
PCS 104	Posizionatore 0 ... 100% servomotori serrande 0 ... 10 V- (max. 10 servomotori).	-
KH 8	Leva universale per perni serrande (Diametro del cerchio 10 ... 18 mm.; Diametro del quadrato 10 ... 14 mm.).	-
AH-25	Leva per servomotori CSN....	-
AH-20	Leva per servomotori CSS....	-
AH-GMA	Leva per servomotori CSG....	-
KG 10	Giunto sferico di collegamento (usare aste con diametro max. 10 mm.).	-
AH-TF	Leva per servomotori CFT ...	-
KH-LF	Leva per servomotori CFL ...	-
KH-AFB	Leva per servomotori CFS ...	-
ZG-NMA	Kit montaggio in piano per servomotori CSN ...	-
ZG-SMA	Kit montaggio in piano per servomotori CSS ...	-
ZG-GMA	Kit montaggio in piano per servomotori CSG ...	-
ZG-TF1	Kit montaggio in piano per servomotori CFT ...	-
ZG-LF1	Kit montaggio in piano per servomotori CFL ...	-
ZG-AFB	Kit montaggio in piano per servomotori CFS....	-

Accessori necessari per accoppiare i servomotori alle serrande.

- 1 servomotore per 1 serranda:
 - montaggio diretto sul perno della serranda non serve alcun accessorio.
 - montaggio a distanza: n° 1 AH....., n° 1 KH8, n° 2 KG 10 e n° 1 asta (¹).
 - 1 servomotore per 2 serrande:
 - montaggio diretto sul perno di una serranda: n° 1 AH....., n° 1 KH8, n° 2 KG 10 e n° 1 asta (¹).
 - montaggio a distanza: n° 1 AH....., n° 2 KH8, n° 3 KG 10 e n° 2 aste (¹).
 - 1 servomotore per 3 serrande:
 - montaggio diretto sul perno di una serranda: n° 1 AH....., n° 2 KH8, n° 3 KG 10 e n° 2 aste (¹).
 - montaggio a distanza: n° 1 AH....., n° 3 KH8, n° 4 KG 10 e n° 3 aste (¹).
- (¹) Aste di collegamento tra i giunti universali: tondino 8 ÷ 10 mm. (acquistabile in qualunque ferramenta).